

PRODUKTPFLEGE

Pflegesymbole

L	-	-		-
r			_	
	-	31	7	
		"	,	-
1	'	91	_	

Feinwäsche, max. 30° C



Schonwäsche, max. 30° C



Feinwäsche, max. 40° C



Schonwäsche, max. 40° C



Feinwäsche, max. 50° C



Schonwäsche, max. 50° C



Buntwäsche, max. 60° C



Schonwäsche, max 60° C



Kochwäsche, max. 95° C



Schonwäsche, max. 95° C



Handwäsche



Nicht chloren



Nicht bügeln



Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 100° C



Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C



Bügeln bei hoher Temperatur, max. 200° C



Verträgt normale Reinigung



Verträgt Schonreinigung



Für chemische Reinigung nicht geeignet



Nicht im Wäschetrockner trocknen

0	Verträgt Wäschetrockner - Ausgangs-temperatur max. 60° C	\odot	Verträgt Wäschetrockner - Ausgangs-temperatur max. 80° C	
	Hängend trocknen	Е	Liegend trocknen	

Industrielle Wasch- und Pflegekategorien

Um eine optimale industrielle Reinigung von MASCOTs Produkten zu gewährleisten, wird Industriewäschereien empfohlen, die nachstehenden Waschverfahren für die jeweiligen Produktkategorien anzuwenden. Die Kategorie geht aus der Preisliste bei jedem einzelnen Produkt hervor. Um das beste Resultat zu erzielen werden generell Tests der Wasch- und Trockenverfahren empfohlen, insbesondere für Produkte der Kategorie B und C.

AO	
Beschreibung	Industriewäsche für Arbeitskleidung
Pro Label	Ja - bei Behandlung entsprechend dieser Pflegeanleitungen
Waschprozess	Gem. ISO 15797 - 6A oder 6B (Industriewäsche) waschen. Mit ähnlichen Farben waschen.
Waschtemperatur	Max. 85°C
Waschchemikalien	Normales Industriewaschprogramm. Einsatz von Weichspülern vermeiden.
Desinfizierung	Abzuklären zwischen lokalen Vorschriften und Chemielieferanten.
Trocknen	Trommeltrockner (ISO 15797 6A): Max. Ablufttemperatur 90°C, Abkühlfunktion nutzen. Und / oder Tunneltrocknen (ISO 15797 6B): Max. Einlasstemperatur 155/160°C. Zyklusdauer: Ausgeglichen um eine Restfeuchte von +3% zu erreichen
Reißverschlüsse	Vor dem Waschen Reißverschlüsse schließen.

A1	
Beschreibung	Industriewäsche für Arbeitskleidung
Pro Label	Ja - bei Behandlung entsprechend dieser Pflegeanleitungen

Waschprozess	Gem. ISO 15797 - 8A oder 8B (Industriewäsche) waschen. Mit ähnlichen Farben waschen.
Waschtemperatur	Max. 75°C
Waschchemikalien	Normales Industriewaschprogramm. Einsatz von Bleichmitteln auf farbigen Textilien vermeiden. Einsatz von Weichspülern vermeiden.
Desinfizierung	Abzuklären zwischen lokalen Vorschriften und Chemielieferanten.
Trocknen	Trommeltrockner (ISO 15797 8A): Max. Ablufttemperatur 90°C, Abkühlfunktion nutzen. Und / oder Tunneltrocknen (ISO 15797 8B): Max. Einlasstemperatur 155/160°C. Zyklusdauer: Ausgeglichen um eine Restfeuchte von +3% zu erreichen
Reißverschlüsse	Vor dem Waschen Reißverschlüsse schließen.

A2		
Beschreibung	Industriewäsche für Warnschutzkleidung und zweifarbige Arbeitskleidung	
Pro Label	Ja - bei Behandlung entsprechend dieser Pflegeanleitungen	
Waschprozess	Gem. ISO 15797 - 8A oder 8B (Industriewäsche) waschen. Separat waschen.	
Waschtemperatur	Max. 75°C	
Waschchemikalien	Sehen Sie nachstehend Informationen zu Kleidungsstücken mit Reflexen.	
Kleidungsstücke mit Reflexen	pH-Wert: Max. pH 10, max. Alkalität 650ml/l. Keine Waschmittel mit hohem Alkaligehalt, organischen Lösungsmitteln oder freiem Natrium-/Kaliumhydroxid, optische Aufheller, oder Bleichmittel verwenden. Einsatz von Weichspülern vermeiden. Max 20 Min. im Hauptwaschgang.	
Desinfizierung	Abzuklären zwischen lokalen Vorschriften und Chemielieferanten.	
Trocknen	Trommeltrockner (ISO 15797 8A): Max. Ablufttemperatur 90°C, Abkühlfunktion nutzen. Und / oder Tunneltrocknen (ISO 15797	

	8B): Max. Einlasstemperatur 155/160°C. Zyklusdauer: Ausgeglichen um eine Restfeuchte von +3% zu erreichen
Reißverschlüsse	Vor dem Waschen Reißverschlüsse schließen.

B1	
Beschreibung	Haushaltswäsche
Pro Label	Nein
Waschprozess	Gem. ISO 6330 waschen. Mit ähnlichen Farben/Textilien waschen.
Waschtemperatur	Maschinenwäsche bei max. 60°C
Waschchemikalien	Empfehlungen der Chemielieferanten für entsprechende Textilikategorien befolgen. Einsatz von Bleichmitteln auf farbigen Textilien vermeiden. Einsatz von Weichspülern vermeiden.
Kleidungsstücke mit Reflexen	pH-Wert: Max. pH 10, max. Alkalität 650ml/l. Keine Waschmittel mit hohem Alkaligehalt, organischen Lösungsmitteln oder freiem Natrium-/Kaliumhydroxid, optische Aufheller, oder Bleichmittel verwenden. Einsatz von Weichspülern vermeiden. Max 20 Min. im Hauptwaschgang.
Desinfizierung	Abzuklären zwischen lokalen Vorschriften und Chemielieferanten.
Trocknen	Trommeltrockner: Max. Ablufttemperatur 80°C, Abkühlfunktion nutzen.
Reißverschlüsse	Vor dem Waschen Reißverschlüsse schließen.

B2	
Beschreibung	Haushaltswäsche
Pro Label	Nein
Waschprozess	Gem. ISO 6330 waschen. Mit ähnlichen Farben/Textilien waschen.
	Maschinenwäsche bei max. 60°C
Waschchemikalien	

	Empfehlungen der Chemielieferanten für entsprechende Textilikategorien befolgen. Einsatz von Bleichmitteln auf farbigen Textilien vermeiden. Einsatz von Weichspülern vermeiden.
Kleidungsstücke mit Reflexen	pH-Wert: Max. pH 10, max. Alkalität 650ml/l. Keine Waschmittel mit hohem Alkaligehalt, organischen Lösungsmitteln oder freiem Natrium-/Kaliumhydroxid, optische Aufheller, oder Bleichmittel verwenden. Einsatz von Weichspülern vermeiden. Max 20 Min. im Hauptwaschgang.
Desinfizierung	Abzuklären zwischen lokalen Vorschriften und Chemielieferanten.
Trocknen	Trommeltrockner: Max. Ablufttemperatur 60°C, Abkühlfunktion nutzen.
Reißverschlüsse	Vor dem Waschen Reißverschlüsse schließen.

В3	
Beschreibung	Haushaltswäsche
Pro Label	Nein
Waschprozess	Gem. ISO 6330 waschen. Mit ähnlichen Farben/Textilien waschen.
Waschtemperatur	Maschinenwäsche, max. 60°C
Waschchemikalien	Empfehlungen der Chemielieferanten für entsprechende Textilikategorien befolgen. Einsatz von Bleichmitteln auf farbigen Textilien vermeiden. Einsatz von Weichspülern vermeiden.
Kleidungsstücke mit Reflexen	pH-Wert: Max. pH 10, max. Alkalität 650ml/l. Keine Waschmittel mit hohem Alkaligehalt, organischen Lösungsmitteln oder freiem Natrium-/Kaliumhydroxid, optische Aufheller, oder Bleichmittel verwenden. Einsatz von Weichspülern vermeiden. Max 20 Min. im Hauptwaschgang.
Desinfizierung	Abzuklären zwischen lokalen Vorschriften und Chemielieferanten.
Trocknen	Lufttrocknung
Reißverschlüsse	Vor dem Waschen Reißverschlüsse schließen.

C1	
Beschreibung	Haushaltswäsche
Pro Label	Nein
Waschprozess	Gem. ISO 6330 waschen. Mit ähnlichen Farben/Textilien waschen.
Waschtemperatur	Maschinenwäsche, max. 40°C
Waschchemikalien	Empfehlungen der Chemielieferanten für entsprechende Textilikategorien befolgen. Einsatz von Bleichmitteln auf farbigen Textilien vermeiden. Einsatz von Weichspülern vermeiden.
Kleidungsstücke mit Reflexen	pH-Wert: Max. pH 10, max. Alkalität 650ml/l. Keine Waschmittel mit hohem Alkaligehalt, organischen Lösungsmitteln oder freiem Natrium-/Kaliumhydroxid, optische Aufheller, oder Bleichmittel verwenden. Einsatz von Weichspülern vermeiden. Max 20 Min. im Hauptwaschgang.
Desinfizierung	Abzuklären zwischen lokalen Vorschriften und Chemielieferanten.
Trocknen	Trommeltrockner: Max. Ablufttemperatur 60°C, Abkühlfunktion nutzen.
Reißverschlüsse	Vor dem Waschen Reißverschlüsse schließen.

C2	
Beschreibung	Haushaltswäsche
Pro Label	Nein
Waschprozess	Gem. ISO 6330 waschen. Mit ähnlichen Farben/Textilien waschen.
Waschtemperatur	Schonwäsche, max. < 40°C
Waschchemikalien	Empfehlungen der Chemielieferanten für entsprechende Textilikategorien befolgen. Einsatz von Bleichmitteln auf farbigen Textilien vermeiden. Einsatz von Weichspülern vermeiden.

Kleidungsstücke mit Reflexen	pH-Wert: Max. pH 10, max. Alkalität 650ml/l. Keine Waschmittel mit hohem Alkaligehalt, organischen Lösungsmitteln oder freiem Natrium-/Kaliumhydroxid, optische Aufheller, oder Bleichmittel verwenden. Einsatz von Weichspülern vermeiden. Max 20 Min. im Hauptwaschgang.
Desinfizierung	Abzuklären zwischen lokalen Vorschriften und Chemielieferanten.
Trocknen	Lufttrocknung
Reißverschlüsse	Vor dem Waschen Reißverschlüsse schließen.

Sicherheitsschuhe

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Sicherheitsschuhe. Verwenden Sie Pflegemittel und Imprägnierungsspray zum Schutz vor Fetten, Schmutz und Wasser - am besten noch bevor Sie Ihre neuen Schuhe in Gebrauch nehmen.

FT089-980
MASCOT® FOOTWEAR
ACCESSORIES



Transparent

FT088-980 MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES



Transparent